

Linee guida emissioni in atmosfera attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale.

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 30 Martedì 25 luglio 2012 il D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3780 intitolato "Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale"

Oggetto della presente Linea Guida sono le lavorazioni di nobilitazione tessile, articolata nelle fasi di preparazione, purga, candeggio, tintura, stampa, finissaggio. Sono, inoltre, state considerate anche le fasi del ciclo di lavorazione di tessuti e filati elencate alla lett. d), punto 1, Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) ed il trattamento con solventi (clorurati e non clorurati).

Il provvedimento si articola in 7 capitoli:

1. ambito d'applicazione;
2. fasi lavorative;
3. materie prime;
4. tipologia dell'inquinante - limiti per le emissioni convogliate;
5. emissioni diffuse – prescrizioni:
 - 5.1 - Lavorazioni con utilizzo cov
 - 5.2 - Altre lavorazioni
6. molestie olfattive;
7. schede impianti di abbattimento.

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare l'ufficio ambiente

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179